404

ÁSHAMAR _____ Vestmannaeyjum.









Öll heildarmál athugitt á staðnum.

Hillur í ýmsskápum séu færanlegar og hvíli á kósum eða plasttoppum. Hillur séu límdar plasti beggja vegna. Athuga mál á rellum. ofni og ísskáp áður en smíði hefst. Um val á plasti og spæni sé haft samráð við eiganda.

STAÐALHÚS SF

TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRAUT 20 SIMI 83141

VERKEFNI	DAGS. 1977	VERK NR R 1
Eldhús	MKV. 1:20	
	ER.	
	BLAÐ NR 4.09	

SIGURÐUR GUÐMUNDSSON SIGURÐUR P KRISTJÁNSSON FTFÍ