

Niðurstöður brunavarna

Brunavarnir
Brunavarnir eru samkvæmt brunahónum VSI nr. 01-165. Nánar er fjallað um brunahónum og rökstúðning í meðfylgjandi skýrslu VSI nr. 10-165 bñ.

Brunasamstæður
Brunasamstæðskul skulu almennt vera a.m.k. EI90 hæðaskil eða EI 90 veggir með EI2 60-CSm hurðum. Gler í hurðum skal vera a.m.k. E60/E30. Gler í gluggum innhorna verður E30 þar sem sambrunahættur er fyrir hend. Kjallari myndar bráð brunasamstæður. Áð aukí verða kynndilefi, vararafstöð og spennistöð rafvætu með REI90 brunaskilm. Fyrsta hæð og þriðja hæð mynda tvar brunasamstæður hvor en 2. hæð tverr brunasamstæður með brunastúkum á milli.

Stærstu brunasamstæðurnar eru kjallari austurárla, 462 m², suðurárla á 1. hæð 374 m², austurárla á 2. hæð 440 m² og austurárla á 3. hæð 428 m². Ábær eru talvart minni.

Stigahús og hringstígi mynda brunastúkum á milli hæða.

Stokkmatarlaflar tilheyri brunasamstæðu fyrstu hæðar.

Gangur á 2. hæð myndar brunastúkum á milli austur og suðurárla og gangur í kjallara milli aðalstíga og austurárla.

Brunahólfun
Brunahólf skulu almennt vera a.m.k. EI 60 veggir með EI2 30-CSm/E 30-CSm hurðum. Gler í brunahólfandi vegjum er almennt a.m.k. E30.

Stærstu brunahólfin eru aðhlús og tengd rými, gangar og tengd rými og eitt tæknirymti í kjallara.

Stærstu brunahólfar samrýmið krófum bygginingarreglugerðar.

Eldhús og matsalur mynda sitt hvort brunahólf.

Sjúkraflor, skurðstofur og sterli herbergi eru sér brunahólf. Læknastofur og skrifstofur mynda nokkrar saman brunahólf. Sjúkraflor/hjartalínurit, gítson og geymsla mynda saman eitt brunahólf. Brunahólfandi rennirhúður eru ekki leyfar í flóttaleiðum.

Tæknirymi eru mórg og mynda brunahólf ýmisst sér eða saman, einnig verða súrefnisgeymsla og serverherbergi sér brunahólf.

Hurbir í brunahólfun mega vera á húraséglum sem sleppa þeim við boð frá brunavöðvörunarkerfi.

Burðarvirki
Hér er um eldi byggingu að ræða og gert er ráð fyrir að burðarvirki uppfylli krófur bygginingarreglugerðar sem eru:

Brunamótstæða aðburðarvirki a.m.k. R90.

Brunamótstæða burðarvirks efstu hæðar eru a.m.k. R60.

Brunamótstæða burðarvirks stig verður a.m.k. A-R30, nema hringstígi sem er úr A efni.

Hæðaskil eru a.m.k. REI90.

Brunamótstæða burðarvirks svala eru R60.

Klaðningar

Allar innanhúsklaðningar sértaklega á flóttaleiðum verða settar í flokk 1 og gölfinefni í flokk 2.

Aðrar klaðningar í flokk 2 verða settar í flokk 1 samhliða endurskipulagningu og eðlilegu viðhaldi.

Upphengd loft verða úr A-efnum.

Utanhúsklaðningar verða í flokk 1.

Pakklaðningar verða a.m.k. í flokk B(roof.). (I2).

Rýming fólk

Hvergi er lengra en 20 m í útgang eða annað brunahólf.

Frá öllum stærri brunahóftum verða a.m.k. tvær óhæðar flóttaleiðir.


Hringstigi suðurárla er aðeins skilgreindur sem flóttaleið frá kjallara.

Á effri hæðum verður önnur flóttaleiðin út á svalin en á jarðhæð beint út.

Í rýmingaráðunum verður lögð áhersla á læretta rýmingu, sértaklega í sjúkradeildum. Söfnunarstæður verður á bilplani á móts við austurendu.

Rennirhúður í anddyri kjallara skulu opnast við straumrof, sjálfkrafa og við boð frá brunavöðvörunarkerfi í dagstillingu.

Hurbir í aðalandyri skulu búnar neyðaropnunarþúnaði (panik) sem hægt er að aflæsa og opna með einu handtaki. Saman gildir um flóttahúð út úr stigahúsi í austurendu.



Grunnmynd - Kjallara
mkv. 1:100

BYGGINGARLÝSING

Bygging Heilbrigðisstofan Vestmannaeyja er kjallari og þjár hæðar.

Fyrirhugaðar breytingar fela í sér endurbætur og endurskipulagningu á heilsugæsluhúðu á 1. hæð, og smávægilegar breytingar í kjallara.

PAK. Timbúrpak er á heilsugæslu, klætt með borðaðæðningu og þárujárn. Timbúrpak heilsugæslunar hvílir á utveggum og steypir þakplötum. Pakkalið er 30°.

ÚTEGGIR. Utveggir heilsugæslu eru stabbeyptir og einangrabir að innan. Útan á steyptum veggjum er ítlu málmannið reininga á málgrind.

GLUGGAR. Gluggar eru ymist ur alli, eða hefbundir timbúpluggar með tvöföldu gler.

SÖKKULL OG GÖLFPLATA. Sökkar og gölfplátrur byggingu eru í steinsteypu.

INNVEGGIR. Innveggir í þeim hluta sem endurbætur nái til eru ymist stabbeyptir, úr 70mm blæðulustini eða úr blíkgrendi klæddri gipsi.

LAGNALEIDIR OG NIÐURFÖLL. Hefbundir vegofnar eru í öllum rýmum. Inntök veitna í samræmi við vitkomandi vestuðstofanir. Gagnunstreymisnáður skulu vera í öllum vötum byggihanna, við snyrtungum, ræstleikum, búningsdeifum, þvottahusi og í blágeymslu.

BRUNAVARNIR.

Sjá greinarger VSI á teikningu 1012-201

TÁKN:

Veggir og hæðaskil með merkti brunamótstöðu. — EI-60



Hurbir og gluggar með merkti brunamótstöðu. — EIC5-60



Rýmingarleið.

Útljós.

Reyksskyndi.

Brunaslanga.

Stjórnstöð brunavarma.

Loftræst rými.

Niðurfall

Pakniðurfall

LR



GN



PNF

AOK
KÁRI ERIKSSON arkitekt FAI - kt: 070365-4059 - VERKSTÆÐI ARKITEKTA ehf
Gunnarsundi 5 - 220 Hf. - simi: 565 9779 - email: aok@aok.is - www.aok.is

SÓLHLÍÐ 20
HEILBRIGÐISSTOFAN VESTMANNAEYJA

10/12

AÐALUPPÐRÄTTUR

mkv. 1:100

grunnmynd Kjallara
brunahónum - texti

0201

hannad: -- teiknad: KE dags: 04.sept.2011

breyling A:
breyling B:
breyling C:
breyling D:

A1 ATH. Óf mið en i millimetrum. Óf vatnastöð skal vera undir honum.
Með ekki af telningum, óf mið skugist á stöðum.

Óf afnot og stiftun felkingar, óf hluta eða í held, er hæð skriflegu leyti höfundar.