8592



útlit norður mkv 1:100



útlit suður mkv 1:100



útlit vestur mkv 1:100



útlit austur mkv 1:100

Byggingalýsing:

Húsið er reist á þjappaðri jarðvegsfyllingu.
sökklar eru úr forsteyptum einingum járnbending og 50 mm einangrun er innsteypt í einingarnar.
Gólfplata er staðsteypt, járnbent ofan á þjappaða fyllingu. 75 mm einangrun er undir gólfplötunni. Gólfhitalögn er innsteypt í gólfplötu.
Útveggir er úr verksmiðjuframleiddum steyptum einingum, uppbygging þeirra er eftirfarandi:
15 cm burðarveggur- 10 cm polystyren einangrun- 7 cm steypt veðurkápa.Utan á veðurkápuna kemur steining í ljósum lit nema á völdum einingum þar sem litur er dökkur.
Innveggir eru eftirfarandi:
milliveggur milli bílgeymsla er 2*15 cm steinsteyptir, járnbentir veggir með steinullarkjarna á milli.
Milliveggur milli bílgeymslu og íbúðar er 15 cm steinsteyptur, járnbentur veggur
Veggur milli stofu/elhúss og svefnherbergisálmu er steinsteyptur.
Aðrir veggir eru léttir gifsklæddir á blikkstoðir, einanagraðir með steinull.
Loft eru einangruð með 200mm steinull með álímdum vindpappa, rakasperru, lagnagrind og klædd loftaþiljum eða gifsplötum.
Þak er byggt upp af kraftsperrum yfir svefnherbergisálmu, límtré og 50*225 mm sperrum yfir stofu/eldhúsi og bílgeymslu. Þak er klætt með 25*150mm borðaklæðningu, þakpappa og 50*100mm lektum. ofan á lekturnar klæðist bárumálmplötur.
Loftun þaks er með loftunarrörum sem kemur í öll sperrubil.
Hurðir og gluggar eru viðhaldsfríir með viðurkenndu tvöföldu k-gleri.

Verkheiti: Bessahraun 1-1a	dags: 23.01.2012	nr:	dags:	breyting:
Verkefni: parhús,útlit	Verkefnisnr: 120101			
mkv: 1:100	Teikn nr: 101			
samþykkt: Ágúst Hreggviðsson				