

Grunnmynd vinnuteikning veggja
1 : 50







Veggja yfirlit
1 : 20



Deili í útvegg_ lóðrétt snið
1 : 10



EI60_Veggur lóðrétt snið
1 : 10

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
21. SEP. 2022
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

BRUNAVARNIR
ÞAR SEM RAFLAGNIR KOMA NIÐUR ÚR LOFTI Í RAFMAGNSTÖFLU SKAL LOKA OFAN TÖFLU MEÐ KLÆÐNINGU Í FLOKKI 1 T.D. MEÐ GIFS.

ÞÉTTULL Í BRUNAHÓLFANDI VEGGJUM SKAL VERA A.M.K. 30 KG/M³. KLÆÐNINGAPLÖTUR SKAL SKEYTA BÆÐI LÁRÉTT OG LÓÐRÉTT.

ÓHEIMILT ER AÐ GATA KLÆÐNINGU Í BÍLSKÚR T.D. MEÐ LAGNALEIÐUM.
NEMA NOTAÐ SÉU VIÐURKENNDAR ELDAVARNARDÓSIR OG ANNAR VIÐURKENNDUR FRÁGANGUR.

HLJÓÐVIST
TRYGGT SKAL AÐ HLJÓÐVIST UPPFYLLI LÁGMARKSKRÖFUR TIL HLJÓÐVISTARFLOKK C SKV. STAÐLI ÍST45 OG BR 112-2012 GR. 11.1.2.

BR	DAGS	BREYTING

Verk:
Búhamar 37 L229056 staðgr:8000-1-

Efni:
DEILI

TEIKNAÐ:	HANNAÐ:	YFIRFARIÐ:
SÞB	SÞB	GGG
Hönnunarstjóri (ef annar en aðalhönnuður)		KT:
SAMÞYKKT: Guðmundur G. Guðnason		KT: 181080-6049
ÚTGÁFA DAGS: 27.10.2021	MKV: SKV. TEIKNINGUM	VERK NR: 21-47-2
		TEIKNING NR: **A002**

Guðm. G. Guðnason
BYGGINGARFRÆÐINGUR
S: 8571477 - ggg@sghus.is
KT: 181080-6049

SGHÚS

BLAÐSTÆRÐ: A1