



VERKEFNI
FLUGSTÖÐ Í VESTM.EYJUM
Stækun og breytingar

VERK
Útihurðir

SAMB
MÁL 1.20 - 1.200 NR 407-00
DAGS 12.1.99 2.21