




1 Langsnið.
1 : 50



2 Þversnið.
1 : 50



5 Hlutasnið
1 : 50



3 Hlutasnið 2
1 : 50

Skýringar

- Öll mál og aðstæður athugið á verkstað áður en smíði hefst.
- Við framkvæmd verks skal hafa skýrslur, öll gögn og allar sérteikningar allra hönnuða til höfðingjanna, burðarþols-, brunna-, hljóð-, lagna-, rafagna- og loftþræðingunna.
- Osamræmi í teikningum tilkynnist eftir smánni.
- Verktaki skal samræma gamlari húsbætur við þær hurðir sem hann hyggst nota hvort sem um ræðir gat í öðrum eða innvegg.
- Allt burðarþoli og festingar þess eru skv. teikningum burðarþolshönnuðar.
- Gólf í votrymjum skulu halla að niðurföllum. Halli skal að lágmarki vera 1:500 - 1:100. Sjá nánar í leiðb.blaði, NMI Rb.(12).003 Gólf í votrymjum.
- Gólfleir sturtubotna skulu halla 1:50.
- Hæðarpunktur gólfs við hurðar á baðherbergjum skal vera að lágmarki 25mm hærra en á niðurfalli í sturtubotni. Sjá nánar í leiðb.blaði, NMI Rb.(12).003 Gólf í votrymjum.
- Úttærsla á garðrymi, skjólvegir o.fl. sjá teikningar landslagsarkitekts. Festingar og undirstöður skv. verkfræðingi.
- Innihurðir eru hefðbundnar yfirfældar timburhurðir.
- Frágangur læstar málmklæðningar skal vera skv. leiðbeiningarblaði Rb-blað (Nn 70). „Læstar málmklæðningar á hús“ Hvíttingavegur er í mikilli nálægð við sjó og því er út séð að byggingin verður fyrir ágangi af sölu og jafnvel sjógangi og því þarf að vanda vel til verka og veita efni og áferðir sem henta nálægð við sjó.
- Fara skal eftir 8.4.2. gr. Tæringarflakkar stáls skal vera samkvæmt reglugerð, tæringarflakur 4. Þar sem aðstæður eru: „Úti þar sem raki og sjávarselta eru allmikil“.
- Tæringarvörn: Heltsinkhuðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 µm. Þar sem ekki er unnt að ná 115 µm sinkþykkt skal mála ofan á sinkhuðina. Málingarþykkt skal vera a.m.k. 100-150 µm og heldarþykkt tæringarvarna um 200 µm.
- Vanda skal val á öllum efnishlutum, sem er útséð að verði fyrir ágangi af sölu.

GN Gólfniðurfall
 LR Lokað rými - Loftþræst
 RV Ræstivaskur
 R Reykskynjari
 SK STEYPUKÓTI
 FK: KÓTI Á FULLFRÆGANGNU GÓLFI
 UG: HÆÐ UNDIR GLUGGARGATI FRÁ STEYPUKÓTI
 YG:HÆÐ YFIR GLUGGARGATI FRÁ STEYPUKÓTI
 HH: HÆÐ Á HURDARGATI FRÁ STEYPUKÓTI

C	28.11.2023	Uppbygging platna uppf.	APJ/OSS
B	03.10.2023	Teikningar uppf.	APJ/OSS
A	04.09.2023	Rakaaýggj	APJ
útg.	dags.	skýring	hannað

ARKÍÐ
 arkitektar

Vesturvör 7 200 Kópavogur
 kt 531107-0550 S: 511 2060
 www.arkid.is arkid@ark.is

Hvíttingavegur 7

Villa-H7
 Sveitarfélag: 900 Vestmannaeyjar
 Staðgreinir: 8000-1-
 Landnúmer: L234833
 Verknúmer: 22-062

○ Aðalsteinn Snorrason	arkitekt fal	kt.161161-2769
● Arnar Þór Jónsson	arkitekt fal	kt.010174-4819
○ Birgir Teitsson	arkitekt fal	kt.020460-4589
○ Björn Guðbrandsson	arkitekt fal	kt.170174-3059
○ Svava Björk Bragadóttir	byggingafr. bfi	kt.201076-4719
○ Víggó Magnússon	byggingafr. bfi	kt.140871-5919
○ Þorvaldur L. Björgvinsson	byggingafr. bfi	kt.250572-3529
○ Thelma Guðmundsdóttir	innviðissarkitekt fhf	kt.180977-3419

Hannað: APJ / GC Mál: 1 : 50
 Yfirfarir: JBS Dags, frumútg.: 28.06.2023

VERKTEIKNINGAR

teikninganúmer flokkun breyting dags. breyting
3,00,04 C 28.11.2023

SNÍÐ