

| Skráningartafa: Kleifar 2 Vestmannaeyjum, Frystigeymsla. | | | | | Skrásetjari: Jón Guðmundsson Arkitekt. | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------------|--------|-----|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|
| Landnúmer: 214239 | | | | | Kennitala: 310551-3259 | | | | | | | | | | | | |
| Matahlutnúmer: 02 | | | | | Dags: 15. 9. 2015 | | | | | | | | | | | | |
| Útgáfa: 4.01: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uppskipting og lýsing | | | | | Stærðir | | | | | | | | | | | | |
| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10a | D10b | D11 | D12 | D16 | D17 | | |
| Lokun | Rými hæðir | Nokun | Héðis-flokkun | Eignar-hald | Botnflokkur | MSM Milliflokkur | Siglar | Op | Brúttuflokkur | Brúttuflokkur sk < 1.8 | Salarhæð min | Salarhæð max | Brúttur rúmhlutf. | Nettuflokkur | Reiknitala skiptarúmmál | Skiptarúmmál | |
| Matahluti | | | | | 3.838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.780,0 | 0,0 | | | 50.869,6 | 3.716,2 | 3.780,0 | | 49.239,650 |
| Botn | | | | | | | | | | | | | 756,0 | | | | |
| A | 01 | 1. hæð | | | 3.780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.780,0 | 0,0 | | 11,50 | 15,00 | 50.085,0 | 3.716,2 | 3.780,0 | 13,25 |
| | 0101 | Frystigeymsla. | N | 0101 | 3.780,0 | | | | 3.780,0 | | | | | 50.085,0 | 3.716,2 | 3.780,0 | |
| A | 02 | Þakrymi. | | | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 28,6 | 0,0 | 0,0 | |
| | 0201 | Þakrymi. | V | 0101 | 58,0 | | | | 0,0 | | 0,00 | 1,48 | | 28,6 | | | |
| Afhugasemdir | | | | | Húsið er byggt upp sem stálgrindarhús, klætt að utan með unslan einingum, þak og veggir. Frystigeymsla. Húsið er byggt wó númerandi frystigeymslu. Mhl. 01 | | | | | | | | | | | | |
| Sameignir samna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eignarhald | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eignar-hald | Nokun texti | Brúttarúmmál m ² | Skiptarúmmál m ² | Sértegn og sameign m ² | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | Frystigeymsla. | 3.780,0 | 49.239,650 | 49.239,650 | | | | | | | | | | | | | |
| Alls | | 3.780,0 | 49.239,650 | 49.239,650 | | | | | | | | | | | | | |

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
4. SEP. 2019
Byggingarfulltrúinn í Vestmannaeyjum
14. JUNÍ 2016
Byggingarfulltrúinn í Vestmannaeyjum

BRUNAVARNIR

Flokkun og notkun byggingar
Í byggingunni er frystigeymsla til geymslu á frosnum sjávarafurðum, alls 3780 m² og er hún í notkunarflokki 1 skv. byggingarreglugerð nr. 112/2012. Byggingin tengist núverandi frystigeymslu og þjónusturými.
Núverandi húsnæði var brunahannað af teiknistofu PZ ehf sem var endurskoðuð í nóvember 2014.
Eftirlitandi brunavarnarlýsing er gerð af VSI Öryggishönnun og ráðgjöf ehf og uppfært af Lotu (áður VSI) í janúar 2019.

Brunahólf
Húsið er tvö meginbrunahólf, annað u.þ.b. 1795 m² og hitt u.þ.b. 1953 m², með EI 90 veggjum og EI 60-C/EI 60-CS hurðum.
Svokallaðar hraðhurðir eru í brunahólfunarskilum, sem opnast upp þegar ekið er að þeim en brunahólfandi eldvarmatjöld EI 60-C, sem lokast við boð frá brunaviðvörðunarkerfi, eru fyrir hurðagötunum.
Veggur milli núverandi húsnæðis (þjónusturýmis) og nýbyggingar verður EI 90 með EI 60-C hurðum.
Klætt verður með tvöföldu gífi a.m.k. 1 m inn á vegg og loft stítt hvoru megin við EI 90 veggjum í frystigeymslunni til þess að ná a.m.k. 90 mínútna hölfun yfir 2 metra svæði (2x20 mín + 2x15 mín (samlokueiningar) + 2x20 mín).

Burðarvirki
Aðalburðarvirki hússins er stálvirki sem skal ná a.m.k. R60 brunamótstöðu.
Burðarvirki í meginbrunahólfunarskilum skal vera a.m.k. R90.
Stálburðarvirki í þaki (gitter) verður ekki eldvarið sérstaklega þar sem reykklúgur í þaki gera það að verkum að skv. útreikningum í forritinu CFAST, verður mesta hitastig í reyklagi um 100°C eftir 15 mínútur. (sjá nánar í fylgiskjal).
Í þjónusturými, sem er eldra húsi, var sett upp sjálfvirk vatnsúðakerfi og kemur það á mót við brunavörn á stalsúlur sem eru við gatlinn sem nú er áfastur nýju frystigeymslunni.

Klæðningar
Útveggir og þak í nýbyggingu eru úr PIR einingum sem uppfylla ekki almennar kröfur til klæðninga í flokki 1. Þær skulu uppfylla a.m.k. C-s2,d0 skv. IST EN 13501-1:2003.

Flóttaleiðir
Hvergi er lengra en 45 m í útgang eða annað brunahólf.
Frá hvoru brunahólfi eru a.m.k. tveir óháðar flóttaleiðir, önnur beint út og hin inn í þjónusturými sem er annað brunahólf og þaðan út.
Fyrir utan báðar flóttahurðir í gólfnum verða sett skýli til varna mögulegum flóðum.
Hefðbundnar hurðir eru út í þessi skýli en frá þeim og út verða svokallaðar skipahurðir, sérútbúnar til að þola þrýsting. Þær ná ekki fullri hæð heldur er u.þ.b. 1,7 m upp í efri brun þeirra og stípa þarf yfir 20-30 cm kant til að komast út. Þar sem ekki er gert ráð fyrir að fólk sé að staðaðri að vinna í frystigeymslunni nema kannski 1 starfsmaður á lyftara stöku sinnum sem þékkir til staðhættu, er þetta fyrirkomulag ekki talið ógn Öryggi fólks.

Brunaviðvörðunarkerfi
Viðurkennt númerað brunaviðvörðunarkerfi verður í öllu húsinu skv. reglum Mannvirkiastofnunar. Kerfið verður tengt við núverandi kerfi sem er tengt viðburkennri vaktstöð. Stjórnstöð ásamt yfirlitasmýnd er við aðalinnangang í Motorhúsi, (eldra húslúta.)

Reyklosun
Reyklosun verður um þrjár reykklúgur í hvoru meginbrunahólfi fyrir sig. Þrjár reykklúgur verða í þaki hvoru brunahólfs, hver a.m.k. 3,4 m² eða rúmlega 0,5% af gólfplatamáli stærri geymslunnar. Skv. útreikningum í forritinu CFAST, þar sem reiknað var með 5 MW hroðum hönnunarbruna. (sjá fylgiskjal) verður hitastig í reyklagi mest í kringum 100°C eftir 15 mínútna bruna. Reykklagið fer mest niður í 3,7 m en kritískt hæð reykklags er 2,9 m.
Reykklúgur skulu vera af viðurkennri geru skulu búnar upphitaðum kanti svo þær fjrosi ekki fastar.


Reykklúgur skulu opnast handvirkir með hnappi staðsettum við stjórnstöð brunaviðvörðunarkerfis. Í þjónusturými (áður umbúðageymsla) getur reykur borist upp með eldri vegg, upp í ónotað rými fyrir ofan loftið þarna er ekki um að ræða rof á brunahólfum en sett verður reykkluga í þaki þarna fyrir ofan, a.m.k. 0,5 m² sem hægt verður að opna handvirkir með rofa sem staðsettur verður við inngangshurð.

Slökkvitæki
Slökkvitæki skulu m.a. staðsett við innganga en auk þess víðar skv. reglum. Hámarks fjarlægð í mesta slökkvitæki má hvergi vera meira en 25 m. Slökkvitækin skulu sett upp af viðurkendum aðila.
Staðsetning slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum skiltum af hæfilegri stærð miðað við sjónfjarlægð.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð. Reikna skal með a.m.k. 0,5 lux í frystigeymslunum (>60 m²).

Aðkoma slökkviliðs og vatnsþörf
Aðkoma slökkviliðs að húsinu er góð allan hringinn.
Slökkvívatsþörf fyrir stærra brunahólf er skv. útreikningum um 43 l/sek.

Eftirlit og viðhald brunavarnarkerfa
Þjónustusamningar verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnarkerfum hússins (brunaviðvörðunarkerfi, reykklúgur, handvirkur slökkvibúnaði og út- og neyðarlýsingu). Sett skal upp eigið eftirlitkerfi brunavarna fyrir Vinnustöðina.



Afstöðumynd. 1 : 500

BYGGINGARLÝSING
Húsið er byggt sem frystiklefi, viðbygging við núverandi frystiklefa á lóðinni Kleifar 2 Mhl. 02 Landnúmer. 214239 Stgr. 5123-0020

SÖKKLAR:
Sökklar eru steinsteyptr á fyllingu, sjá teikn. verkfræðings.

BOTNPLATA:
Botnplata er steypt á þjappaða fyllingu, sjá teikn. verkfræðings. Botnplatan verður steypt sem tvöföld gólfplata með 200 mm. tvöfaldr einangrun á milli steypulaga. sjá nánar sérteikn.

ÚTVEGGIR:
Burðarvirki hússins verður stálgrind. Utan stálgrindina verður klætt með 150 mm. uretaneiningum (pir) með lituðu stáli, utan og innan.

MILLIVEGGIR:
Milliveggur milli frystiklefa hússins verður byggður upp með tvöföldum útveggjaeiningum og þar á milli byggður steinullaveggur, klæddur með tvöföldu gífi, sem uppfyllir kröfur um EI. 90 vegg.

PAK:
Þakið er byggt upp sem stálgrindar þak. Ofan stálgrindina er klætt með berandi stálklæðningu, þarofaná eru festar 200 mm. uretan einingar sem tengdar verða útveggjaklæðningunni, þar yfir settur þakpappi, lektur og þakið klætt með lituðu bárustáli. Í þakinu verður komið fyrir 4 x 3,4 m² reykklúgur, sérhönnuðu fyrir frystiklefa, með tilheyrandi hitaþróðum.

KLÆDNING:
Allar klæðningar í húsinu skulu að minnsta kosti vera í flokki 1.

EINANGRUNARGILDI:

| | |
|------------------|--------------------------|
| Botnplata | 0,2 W/m ² °C |
| Útveggir | 0,15 W/m ² °C |
| Gluggar & karmar | 2,0 W/m ² °C |
| Hurðir | 3,0 W/m ² °C |
| Þak | 0,15 W/m ² °C |

Húsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir.
Loftþæsa skal öll gluggalausa rými.
Reykskynjumur og öðrum eldvarnarbúnaði í húsið skal komið fyrir í samræmi við reglugerðir.
Neyðarlýsing skal vera við allar útgönguleiðir.
Neyðarlýsing skal vera í hverjum frystiklefa fyrir sig.

Breytt 12. - 8. - 2019
Bætt við útb. inngangi á frystigeymslu. Mhl. 02
Breytt 8. - 3. - 2019
Skirslu um brunavarnir breytt.
Breytt 15. - 5. - 2017
Hækkadur steyptir veggir utaná húsinu, teiknaður inn viðbótar Eimsvall við eldri frystiklefan. Teiknuð girðing kringum port, bakali. Breytt staðsetning á reykraestingu frystiklefa.

Kleifar 2 Frystigeymsla. Vestmannaeyjum.

VERK. NR. 346 DAGS. 15. 8. 2015 MÁL. 1.500

TEKNI. NR. 01 BREYTT.

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT KT. 310551-3259

VINNUSTOFA SUDURLANDSBRÁUT 16 REYKJAVÍK Sími 652 5056