



Lagnir í bilageymslu eru lagðar í steypu og teknar niður á lagnastiga við vegg.

Lagnir að reykblásurum og rofa fyrir reykblásara skulu vera í brunaflokki IEC 60332-1

Lagnir að reykblásurum og rofa fyrir reykblásara skulu vera í brunaflokki IEC 60332-1

BS
Rofi fyrir reykblásara komi í þartilgert box með gegnsæu loki

		Rafval Akureyri ehf. Laufásvegur 9, 600 Akureyri. Sími: 460-7600 / fax: 461-2297 Kt. 530489-2259 rafval@rafval.is / www.rafval.is	
Verkefni:	Baldurshagi		
Staður:	Vestmannaeyjar		
Helti blaðs:	Lágspenna kjallari seinni hluti		
Verknúmer:		Verkefnastjóri:	VBT
Hönnun:	VB/BÖT	Teiknað:	VB/BÖT
Yfirfarið:		Samþykkt:	V. Björgvin Tómasson 090764-2419
Mælikvarði:	1/50	Dagsetning:	08.08.2007
Skrá:	9959-080307.dwg	Blað:	8

D
E
F
G
H
I
J
K