


10. OKT. 2019

SSK

Lýsing
Húsló við Flatir 29 er upphaflega teiknað og byggt sem verslunarhús.

Fyrirlrhugaðar framkvæmdir við Flatir 29 eru á vesturhluta fastelgar (0102) og eru eftirfarandi.
Gert er ráð fyrir að innréttá verslunarhúsnæði sem tannlæknastofu. Aðgerðarstofur verða þrjár talsins, auk röntgenstofu, starfsmannaadstöðu, sóithreinsrymi, skrifstofu, kaffistofu, móttoku og starfsmannasalernis. Salerni við móttoku gerir ráð fyrir hjólastólaðgengi. Móttaka verður við Inngang. Til staðar verður þvottahús og geymsla. Sjá skráningartölflu.

Vlö hönnun skal hafa til hlössjónar eftirfarandi:
Byggingsreglugerð 6.8. kafill "Byggingsar til annarra nota en íbúar" Starfsleyflisskilyrði fyrir tannlæknastofur sem útgáfinn er af Umhverfisstofnun.

Útvegglri 20 & 25 cm jarnbent stelnsteypa.
Millidekki 2 x 8" bitar c/c 40 cm.
baksi 2 x 8" sperrur c/c 80 cm.
Gálf 15 cm jarnbent vélslípuð stelnsteypa.
Milliveggir 15 cm hljóselnangraðir gipsveggir að undanskylum
vegg við salerni sem er 25 cm.
Elnangrun veggjai 4" plast.
Elnangrun baksi 8" stelnull.

Kleðning veggja í röntgenrymi skal hafa þar til gerðar blýplötur sem standast kröfur en aðrar kleðningar skulu vera í 1.flokk.

Loft hefðbundin kerfisloft, gipsklætt. Kleðning í 1.flokk.

Gálf dúklögð og veggir málæðir.

Í húsló skal setja viðurkent brunavlövörunarkerfi tengt vaktstöð. Stjórnstöð SST í móttoku.
Í hverju rýml verða settir reykskynjarar.
Á gangi verða staðsett slökktviteki í samræði við eldvarnareftirlit.
Útgangar verða merktir neyðarlýsingu.

Öll lokað rýml verða útloftuð með vélrænni loftræsingu.
Sorpgeymsla verður staðsett í porti.

LR Loftresting
NF Golfnildurfall
0102 Rýmlsaðgreining

Verkefnið:	Flatir 29	dag:	05-07-2019	nr:		dag:		breyting:
Verkefnið:	Aðaluppdrættir	Verkefnið:	1013					
skala:	1:50	Tekn nr:						
semþjákt:	001							

MÍSTÖÐIN
-I MEISTARA HÖNDUM