



Sneiðing í þakkant og frágangur undir loft yfir svölum. 1:5

12.12.2020 15:28 e.h. Krokssv.2002 -- des.-- 2020.dwg

Jong

Krókur - Tengibygging. Vestmannaeyjum.

VERK. NR. 364 DAGS. 1.-11.-2018 MÁL. 1:5

TEIKN. NR. 208 BREYTT.

LOTA Kt. 701283-1129 JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT Jón Guðmundsson Kt. 310851

Samb. sem Hönnunarsáttmálaráðgjafi Hönnunarsáttmálaráðgjafi VINNUSTOFA SUÐURLANDBRAUT 16 REYKJAVÍK Sími 582 8085