

TÁKN:

- Jarðvatnslögn
- Regnvatnslögn
- Skolplögn
- Kalt vatn
- Heitt vatn
- Hitalögn framrennsli
- Hitalögn bakrennsli
- + Kaldur krani
- + Heitur krani
- + Renniloki
- + Stjórnloki
- + Einstreymisloki
- T Tæming
- BR Brunnur á lögn
- ┆ Sturta
- HL Handlaug
- VS Vegghengt salerni
- RV Ræstivaskur
- NST Neyðarsturta
- SSL Spúslanga
- BSL Brunaslanga
- GN Gólfniðurfall með rist
- ÞN Þakniðurfall
- SL Slöngukrani
- PU Pípur upp
- PN Pípur niður
- UL Undir lofti
- PUL Pípa er undir lofti
- NF DN150 Niðurfall úti
- RV Ræstivaskur
- RK Rennisliskóti lagnar


NIÐURFÖLL:

Niðurföll á teikningum eru merkt GN1, GN2 o.s.frv eftir gerð:  
 GN1: Gólfniðurfall með vatnslás DN 70 - Plast - Rist 150x150  
 GN2: Gólfniðurfall með vatnslás DN 100 - Steypujám-Rist 200x200  
 GN3: Gegnumstreymisniðurfall DN 70 með einu DN 50 inntaki ryðfri rist 100x100

LAGNAEFNI:

SML: Steypujám  
 R: Ryðfritt  
 St: Svart stál  
 PE: Poly ethylene  
 PP: Poly propylene  
 PB: Poly butylene  
 PVC: Poly vinyl Chloride

Teikning hefur verið endurnúmeruð.  
 Fyrri útgáfa M40.009  
 Ný útgáfa M40.102



B	2017-11-11	Þakniðurfall ofi.	SJ
A	2017-05-19	VERKTEIKNING	SJ
ÚT.	DAGS.	BREYTING	SAMB.



HANNAÐ:	AJ	RYNI:	BPH	SAMB.:	SJ
VERKFAANG:	07257				

Brekkustíg 36  
 260 Reykjanesbær  
 Sími: 422 5200  
 Fax: 421 4727  
 hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNAEYJUM  
 Varmadæla  
 Frárennsli  
 Lagnir í grunni 2/2

MKV.:	1:50	DAGS.:	2017-05-19
-------	------	--------	------------

TEIKN NR.:	M40.102	ÚTG.:	B
------------	---------	-------	---

SAMB. EYNGARFÖLNUÐUR  
 SAMB. EYNGARFÖLNUÐUR 2405654399

