



Grunnmynd - 3.hæðar
m.kv. 1:100

Handwritten signature or initials.

BYGGINGARLÝSING

Bygging Heilbrigðisstofunar Vestmannaeyja er kjallari og þrjár hæðir. Fyrirhugaðar breytingar fela í sér endurbætur og endurskipulagningu á heilsugæsluhluta á 1. hæð, og smávæglegar breytingar í kjallara. ÞAK. Timburþak er á heilsugæslu, klætt með borðklæðningu og þárujarni. Timburþak heilsugæslunnar hvílir á útveggjum og steyptri þakplötu. Þakhalli er 30°. ÚTVEGGIR. Útveggir heilsugæslu eru staðsteyptir og einangraðir að innan. Utan á steyptum veggjum er lituð málmklæðning á málmgind. GLUGGAR. Gluggar eru ýmist úr ál, eða hefðbundnir timbrugglar með tvöföldu gleri. SÖKKULL OG GOLFPLATA. Sökkull og gólfplötur bygginga eru úr steinsteypu. INNVEGGIR. Innveggir í þeim hluta sem endurbætur ná til eru úr ýmist staðsteyptir, úr 70mm hleðslusteini eða úr blökkgrind klæddri gipsi. LAGNAÐERÐIR OG NIÐURFÖLL. Hefðbundnir veggofnar eru í öllum rýmum. Innþök veitna í samráði við viðkomandi veitustofnanir. Gegnumstremmisniðurföll skulu vera öllum votrymum bygginganna, þ.e. snyrtingum, ræstikletum, búningakletum, þvottahúsi og í bilageymslu. BRUNAVARNIR. Sjá greinargerð VSI á teikningu 1012-201

TÁKN:

- Veggir og hæðaskil með merktir brunamótstöðu.
- Hurðir og gluggar með merktir brunamótstöðu.
- Rýmingarleið.
- Útjos.
- Reyxskeyrnir.
- Brunaslanga.
- Stjórnstöð brunavarna
- Loftræst rými.
- Niðurfall
- Þakniðurfall

AOK
KARI EIRIKSSON arkitekt FAI - kt: 070365-4059 - VERKSTÆÐI ARKITEKTA ehf
Guðnarsundi 5 - 220 Hlj. - sími: 565 9779 - email: aok@aok.is - www.aok.is
SÖLHLÍÐ 20
HEILBRIGÐISSTOFNUN VESTMANNAEYJA 10/12
AÐALUPPDRATTUR m.kv: 1:100
grunnmynd 3.hæðar 0204
brunahönnun
hannað: -- teiknað: KE dags: 04.sept.2011