


| Útg.                              | Dags.   | Skýring      | Br.af.      |
|-----------------------------------|---|--------------|-------------|
| Verkefni:                         |   |              |             |
| <b>Viðlagafjara 1,</b>            |   |              |             |
| Sveitarfélag:                     |   |              |             |
| Vestmannaeyjar                    |   |              |             |
| Verkefngund:                      |   |              |             |
| Fiskeldisker                      |   |              |             |
| Landnúmer:                        | L235302   | Staðgreinir: | 8000-1      |
| <b>Aðaltekning</b>                |   |              |             |
| <b>Part 11 - Grunnmynd 2. hæð</b> |   |              |             |
| Hannað af:                        | SSH   | Matshluti:   | 05          |
| Telknað af:                       | BM  | Mælikvarði:  | 1 : 100     |
| Yfirfarið af:                     | SSH   | Dagsetning:  | Útgáfudagur |
| Samþykkt:                         | Ábyrgðarmaður og réttahafi:<br>Samúel Smári Hreggviðsson,<br>kl.: 200752-4659 |              |             |



Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss Netfang: husey@husey.is  
 Sími: 898-9199 / 482-1738 Heimisíða: www.husey.is

|               |       |        |        |          |           |        |
|---------------|-------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| <b>23-934</b> | -     | -      | -      | <b>A</b> | <b>03</b> | Útgáfa |
| Verknúmer     | Svæði | Áfangi | Ábyrgð | Númer    | Útgáfa    |        |



1 Part 11 - 2. hæð Grunnmynd  
 1 : 100